Il figura sono indicate le connessioni per poter pilotare l'azionamento DB1 senza l'utilizzo di un PLC o CNC.

